

Tillykke med dit nye Navigationssystem

2017 . Ver 3

Automotive Navigation System

DK Brugermanual for Android 5.1.1

Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel

Musik fra din mobiltelefon – **SKAL** afspilles via  **Bluetooth™**



Hvis din bil har bakkamera – så brug det med omhu – orienter dig

Vi påtager os intet ansvar, hvis du laver skader på din bil ved brug af bakkamera

Bilens originale USB kan bruges til musik og billeder - eks via usb nøgle

Bilens originale USB stik, kan på visse modeller **IKKE** bruges som oplader.

Brug en alm. oplader, til opladning af din mobiltelefon

Der medfølger altid et gratis DEMO Europakort med ubegrænset levetid

Demokort kan ikke opdateres online

Har du brug for hjælp til dit anlæg, eller skal du købe nyt kort ?

Så kig under punkterne ” **Hjælp** ” eller ” **Nyt gps-kort købes her** ” på bachnavigation.dk

Navigation – Sådan indtaster du en rute:



Tryk på: Destination



Tryk på: Find adresse



Vælg: Land / By / gade og husnummer










Tryk: Start



Tryk start og navigationen vil nu føre dig til din valgte adresse

Sådan opsætter du lyd, rute og kortmuligheder:



Der er installeret en Gratis, 2017 demo version af Igo Primo "Android"

Når kortet en dag skal opdateres, henviser vi til vores hjemmeside, hvor vi linker til hjemmesider hvor du kan købe nyt kort

Dette er den billigste måde og et nyt kort koster typisk et sted mellem 200 og 300,-

Det nye kort kopieres fra et SD kort eller fra en USB nøgle over på harddisken på dit navigationsanlæg og installeres med .APK filen

Du kan også downloade nyt kort via "Google Play Store" direkte til dit anlæg hvis du har tilsluttet navigationsanlægget til internettet




Tillykke med dit nye **DAB+** modul

(BEMÆRK – Kun hvis det er monteret – da det er ekstraudstyr)

2017 . Ver 1

Tryk på dit DAB+ logo for at starte din DAB radio



BEMÆRK :

Den valgte DAB software understøtter ikke ÆØÅ

Sådan kan det se ud:



Dette er ikke en fejl , men det danske marked er endnu ikke stort nok,
til at der bliver lavet dansk software til vores anlæg