

Formandens beretning året 2017

Af/tilgang medlemmer: ingen ændringer men vi forventer 3 stk. i 2018.

Bestyrelsens arbejde:

- Bestyrelsen startede indeværende periode med mange opgaver, en del af disse er resultat af mange ændringer i lovgivning og bekendtgørelser, der omhandler vandforsyning. Det har også betydet en stor arbejdsbyrde. Det har derfor kostet megen tid at løse og forstå de udfordringer som kom. Jeg synes at alle har gjort et godt arbejde og at vi er kommet rigtig langt med at komme ind i stoffet.
Nye stoffer - fx Chloriadon - hvad gør vi?
Lovgivning af Datasikkerhed: der er trådt en ny lovgivning i kraft i maj måned 2018, det betyder at vi skal have lavet gensidige Databehandleraftaler med alle de virksomheder, som vandværker benytter sig af. En sådan kontrakt fylder nemt 25 A4 ark. Det er næstformanden Tim, som har påtaget sig at være ansvarlig for dette projekt.
Vandværket kan ikke længere være registreret som en andelsforening i Selskabstyrelsen.

Antal Best. Møder

- I perioden fra sidste generalforsamling og til denne, er der afholdt 5 bestyrelses møder, hvor alle medlemmer var fremmødt.

Kurser

- Kursus i vandværksdrift. Som formand har jeg deltaget i et 3 dages kursus.

Møder Vollerup Strand

- Vi har fået et rigtig godt tilbud fra dem, og bestyrelsen fremlægger derfor et forslag til samarbejdet.

Møder Smedesamarbejdet

- Der har været et møde omkring samarbejdet og hvorledes det forløb, alle parter er tilfredse med samarbejdet.
- Samarbejdet er udvidet med Ulstrup Vandværk

Ledningsnettets tilstand

- Antal brud: vi har haft 2 brud i 2017. Vi gør opmærksom på, at der i den forbindelse altid vil være gravearbejde også inde på forbrugers grund. Vi forsøger altid at gøre dette så nænsomt som muligt, således at der sker mindst mulig skade på beplantningen.
- Digital registrering: i forbindelse med en sammenlægning/overdragelse vil det være et krav, at ledningsnettet er lagt på digitale kort. Det er også en fordel for os selv når der skal graves i området. I dag er det næsten nødvendigt, at en fra bestyrelsen møder op, når der sker fremmed gravearbejde i området, fx ved byggeri eller drænarbejde. Vi har derfor fået dette arbejde udført.

Vandværket

- Boringen er placeret inde i vandværket, det betyder at der ikke er mange muligheder hvis den holder op med at fungere.

- Rentvandstanken er blevet inspiceret af et dykkerhold, standen er rigtig god og der forventes ikke reparationer de næste 5 år.
- Slamtank. Vi forventer at dette krav bortfalder, da vi har erfaret at det primært kræves hvor skyllevandet udledes direkte i naturen.
- Afbrydelser af vandforsyning: en enkelt gang på grund af udfald af HFI relæ under tordenvejr, dette er nu blevet udskiftet. Overrevet vandrør da Hvide Klint lagde drænrør langs et stykke af Klintevejen. En mindre afbrydelse på en sidevej til Udmarken, da en forbruger klagede over en tilstoppet stikledning.
- Filteret er i god stand og vil sikkert fungere fint i de næste år.
- Iltningstårnet: lemme er mør og utæt, der er bestilt en ny og den bliver skiftet snarest. Iltningsbakken er blevet udskiftet, da den var gennemtæret, det resulterer i en forbedret iltning af vandet.
- Der er udarbejdet en opdateret Beredskabsplan for Hvide Klints Vandværk. Planen er tilgængelig på vandværkets hjemmeside.
- Der er udarbejdet en Kontrolprogram for Hvide Klints Vandværk. Planen er tilgængelig på vandværkets hjemmeside.
- Udpumpet vandmængde 6.051 m³ (7.600 m³ 2016)
- Skønnet forbrug på vandværket: skyllevand osv. 360 m³
- Afregnet forbrugere 5.040 m³ (4.400 m³ 2016)
- Spild i ledningsnettet ca. 12 % (40% i 2016)
- Landsgennemsnit 8%

Kommunens tilsyn

- Vores indvindingstilladelse er udløbet i 2013, det betyder at vi skal have den fornyet. Udskudte krav fra kommunen vil i den forbindelse blive fremsat. Vi har afleveret en ansøgning i oktober, men ikke fået svar på hvornår den behandles.

Vandkvalitet Vandprøver Eurofins

- Seneste prøve viser pæne tal, på nær Nitrit indholdet som er målt 0.03 (max. Værdi 0.01), NVOC er målt til 4,8 (max. værdi 4,0) dette er problemer vi har haft i mange år og som vi ikke kan gøre noget ved.
- Kimtal ved 22° 150 max. værdi 50, ved ny prøve 4 CFU/ml.

Fremtid

- Ved næste målerudskiftning skal det være med mulighed for at kunne fjernaflæse, da dette vil være et krav fra en kommende samarbejdspartner. Ca. 2021
- Vi får udskiftet IT udstyret på vandværket, dette er forældet og softwaren kan ikke længere opdateres, ligeledes får vi transientbeskyttet de elektriske komponenter, således at vi er sikret mod kortslutningsskader.
- Omdannelse til A.M.B.A.

Hjemmesiden, vi forsøger at lægge alle informationer ud på dette medie.

Må vi opfordre til at I tilmelder jer SMS ordningen, så har vi lettere ved at informere, når der sker nye tiltag eller afbrydelser i forsyningen.

I må også meget gerne tilmelde jeres e-mail på hjemmesiden, så kan vi tilsende materiale fx i forbindelse med generalforsamlingen.

Samtidig en opfordring til at meddele ejerskifte til os, det kan også ske via hjemmesiden.

Tak til bestyrelsen, smedene og til de forbrugere som har måttet tåle de afbrydelser, der har været.